Ersatzlampen-Set, DR2000, v1.261 & v1.27

Artikel-Nr.: **4521800** Gefahrstoffe

VERALTETER ARTIKEL
Dieser Artikel ist nicht mehr verfügbar.

Ersatzlampen-Set für DR2000, Software-Versionen 1.261 und 1.27. Enthält Lampeneinheit und Holmiumtrichlorid-Pulverkissen.