



**Be Right™**



## Maintenance kit with 2952A

Artikel-Nr.: 32702

**VERALTETER ARTIKEL**

Dieser Artikel ist nicht mehr verfügbar.

Vorgeschlagene Ersatzprodukte:

- 32702A

Wartungskit für elektrochemische Sauerstoffsensoren. Enthält Membranen 2952A, Elektrolyt 2959GP, Membranhaltering 29228.01 und Tools für die Sensorwartung.