



**Be Right™**



## **Schlauchsatz, Wartung, für B5xx (exkl. B501)**

**Artikel-Nr.:**

**X31T115**

**VERALTETER ARTIKEL**

Dieser Artikel ist nicht mehr verfügbar.

Wartungssatz für B5xx (exkl. B501), enthält alle drei am Bürettenhahn montierte Anschlusschläuche